

DOSSIER D'EXPLOITATION

Rue Kléber
PN25
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE PLATELAGE

Fermeture de la rue Kléber au droit du passage à niveau n°25
FERMETURE TOTALE du PN25 du 04/02/2019 à 21h00 au 05/02/2019 à 06h00.

Avis de la Commune de
Thann :

Rue Kléber

Travaux de renouvellement de platelage au PN25

BANC COMMUNAL DE THANN

SOMMAIRE

- I. Objet des Travaux

- II. Plan de situation et itinéraires de déviation

Rue Kléber

Travaux de renouvellement de platelage au PN25

BANC COMMUNAL DE THANN

I. Objet des travaux

a) Objet et situation

Travaux de renouvellement de platelage au passage à niveau n°25 de la rue Kléber, sur le banc communal de Thann. Les travaux consisteront à enlever le platelage existant pour faire un entretien des voies.

b) Trafic routier

Trafic journalier moyen : 3.610 véhicules/jour. (Comptages septembre 2010)

c) Travaux

La fermeture du passage à niveau sera interdite aux véhicules et piétons :

- **FERMETURE TOTALE du PN25** du 04/02/2019 à 21h00 au 05/02/2019 à 06h00.


La signalisation relative à ce chantier sera mise en place et entretenue, par l'entreprise chargée des travaux de déviation.

d) Contacts utiles

NOM	FONCTION	NUMERO
M ^r LUTTRINGER Romain	Maire de Thann	03.89.38.53.00
M ^r	Entreprise de travaux déviation -	
M ^r WACHNICKI Victor	SNCF – Responsable chantier	06.32.24.78.28
M ^r MARECHAUD Hervé	SNCF – Cellule Passage à Niveau	06.88.84.14.39





II. Plan de situation et itinéraires de déviation

a) Situation du PN25 – Rue Kléber



b) Signaux utilisés

Légende :

REPERE	VISUALISATION	COMPOSITION
1		K2 KC1 B0 2 x K2 K16 (de part et d'autre du PN, étanche)
2		KD22a
3		KD22a
4		KC1-G
5		KD69b
6		A metre de part et d'autre du passage à niveau au moins 10 jours avant la fermeture du passage à niveau
7		KD42
8		KD42
9		K8 + R2
10		KD42

